Pieza de madera
Relator
Abuso de la cola
ALBERO
cabeza
cuello
2) Dibujar una línea

Se mete cuño
Apoyar con el Dibujo Calcado
marcar los Lados Horizontal y vertical
cortar Partes de más y alisar
Pida el Dedo salvar la
se quitan la Pieza Anterior
Tras la Pieza

Ojos
Se debe marcar
el centro y luego se
hace un orificio o de un
Redondo. Pintarlo
luego deja Secar
el cuello hasta Ahora

Corte en Diagonal
de la vista

compás
Sirve el
centro

Luego se cortan los Bordes y se
Redondea con el cuchillo

Alrededor se
marcan los ojos
se corta esta zona
se Pegará el
ojo

Se introduce un
Alambre para hacer
el Dedo del Pieza

Luego se alza vuelta

8 cc de Agua
7 gramos de cola de conejo

Mezcla
cola de conejo c/ poco de Bolsa
se mezcla en un montón
Agrego un Poco de Agua Por que
Estaba muy seco, Pasa un velo
de Nylon sobre el Tarro
Para colar la Preparación

Luego este biseo
se corta en Diagonal

Se Redondean
los extremos
esta Línea va
al centro del ojo
Se Hace un orificio
en los extremos
se mete, se entra
Bien se Redondea
mas

Se Pega
Se mete en Diagonal
Se corta en Diagonal
Se mete en Diagonal
Se Pega

Lija 1200
Ojos Luego de
la Pintura una vez
seca, Lisa y se Pule
con Arpillera.

Se Redondea
Para dar
Guía Bajo el ojo
El Palillo se hace
con un Palo de
Bambú

Se masa en la
Base de Madera
Donde va y Luego
Se cala con una
Gubia Fina

Línea
Recta
Recta
Sizer
muy
muy
fina

Pintura del
Medio
Gris
Lasenitica

Se Pega al 4 lo
hasta el canal
y se anuda 2 veces

Boca
Nylon
se Pega
Pasa el hilo
Pegado al hilo
Pasador
Nuevo orificio en el ojo (Quedará Pasador hasta que este Pega)
Para el 4 al cerrar
Se agranda Tambien el Pasador Dela Boca
cola cascol

Metal
steel
se Alinea con la Guía
Se corta un trozo de madera del espacio se pone sobre el metal, se pasa el hilo por el orificio
se Pega la madera al cola

Para el Pasador usar
alambre Torcido
Laca Pasabos ojos 6 Horas
Secado
este nudo se hacen @ Pasar el cuadrado
el 4 anterior y luego hacer los nudos
Hilo a delante mantener cerrado a la
Vista del metal
Pasado
Pegado
Pasador
Pasabocas de metal torcido se corta a dos
y se Alinea con un Mandril que se Quiebra
Pegar el cola el 7 en el Pasador entre ojos se
adhiere con un Palillo

Cola cascol

Cuello
Pegado
Pasador
Pasador
Pasador